



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA**  
NIT. 800.099.287-4

## **SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE – SVCA INFORME DE RESULTADOS SEPTIEMBRE DE 2019**



**Informe elaborado por:**

**JORGE HANI CUSSE**

Ingeniero Químico  
Jefe de Oficina del Laboratorio Ambiental

**Equipo de metrología:**

**RAUL GARCIA HOSTIA**

Ingeniero Químico

**TOMAS CABAS LABORDE**

Técnico de Laboratorio

**CARLOS PERALTA LINERO**

Técnico de campo

---

Avenida del libertador No. 32-201 Barrio Tayrona  
Conmutador: (57) (5) 4211395 – 4213089 – 4211680 – 4211344 Fax: ext. 117  
Santa Marta D.T.C.H., Magdalena, Colombia  
[www.corpamag.gov.co](http://www.corpamag.gov.co) – email: [contactenos@corpamag.gov.co](mailto:contactenos@corpamag.gov.co)



## **1 INTRODUCCIÓN**

La Corporación con el apoyo del Ministerio de Ambiente, adelantó desde 1999 la implementación y operación de su Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire –SVCA- (Material Particulado Total – PST y Partículas respirables PM<sub>10</sub>), como instrumento de vigilancia de la calidad del aire, con dominio en el municipio de Ciénaga y El Distrito de Santa Marta.

Con la promulgación del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, CORPAMAG adelantó el proceso de rediseño y fortalecimiento de su SVCA con sujeción a los lineamientos de dicho Protocolo. Según el mismo protocolo el contaminante PST se excluye de la ficha de caracterización, razón por la cual en el rediseño se omite este parámetro.

En el marco del convenio de cooperación internacional “Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia de la calidad del aire y de las capacidades técnicas e institucionales para la gestión de la calidad del aire en Colombia”, suscrito entre los gobiernos de Colombia y Corea del Sur, la Corporación fue beneficiaria con tres estaciones automáticas para el monitoreo de los contaminantes criterio y la medición de los parámetros climatológicos con estaciones grado dos.

En estas condiciones, actualmente La Corporación proyecta la operación de su SVCA con la utilización de catorce monitores, once manuales de los cuales ocho son de alto volumen y tres de bajo volumen, para la medición de partículas respirables PM<sub>10</sub>; y tres para registrar en tiempo real los contaminantes criterio (material particulado PM<sub>10</sub> y 2.5, ozono, monóxido de carbono, óxidos de azufre, y de nitrógeno).

El presente informe relaciona los resultados y el análisis correspondiente a la operación del SVCA durante el mes de septiembre de 2019 y su respectivo consolidado anual, observando el marco de referencia estipulado para tal fin en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire.

## **2 OBJETIVOS**

### **OBJETIVO GENERAL**

Brindar a la comunidad en general, las autoridades de control ambiental y demás partes interesadas información actualizada y estandarizada respecto a la calidad del aire en el área de influencia del SVCA, presentando entre otras las concentraciones de partículas respirables -PM<sub>10</sub> en las estaciones manuales y los contaminantes criterio



(material particulado PM10 y 2.5, ozono, monóxido de carbono, óxidos de azufre, y de nitrógeno) en las estaciones automáticas.

## **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Mantener informada a las instituciones y comunidad en general acerca de la calidad del aire en el área de influencia del SVCA.
- Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente respecto a las concentraciones encontradas de los contaminantes medidos.
- Vigilar las tendencias de las variaciones de la calidad del aire en el mediano y largo plazo.
- Caracterizar el material particulado en el aire de inmisión en el área de cobertura del SVCA.
- Calcular el índice de calidad del aire respecto a partículas PM10 en el área de influencia del SVCA, evaluando los riesgos para la salud humana y el medio ambiente.
- Vigilar la eficiencia de las acciones de control sobre las emisiones por parte de las empresas generadoras.
- Dar cumplimiento a lo establecido en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la calidad del aire, en lo que a divulgación se refiere.
- Generar alternativas que permitan mejorar los indicadores de calidad de aire en el área de influencia del SVCA.
- Brindar a la comunidad y demás partes interesadas la información de monitoreo de calidad del aire en el área de influencia del SVCA de Corpamag, garantizando la transparencia y buen gobierno de la corporación.

## **3 GENERALIDADES**

### **3.1. Ubicación Geográfica**

En la actualidad, el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire de CORPAMAG opera nueve (9) monitores en igual número de estaciones, localizadas en el municipio de Ciénaga y el Distrito de Santa Marta, jurisdicción del departamento del Magdalena. Las estaciones automáticas, al igual que las dos manuales restantes, debieron apagarse por problemas relacionados con el suministro eléctrico, y alteración de los criterios de macro y micro localización.

En la tabla 1 se relacionan las estaciones, donde se encuentran instalados los equipos de vigilancia con los códigos y nombres asignados a cada una, así como los parámetros contaminantes que se monitorean entre otros aspectos.



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA**  
**NIT. 800.099.287-4**

**Tabla 1. Localización de las Estaciones del SVCA de CORPAMAG**

No.	NOMBRE	CONTAMINANTE	METEOROLOGÍA	MUNICIPIO	COORDENADAS	ASNMM (m)
1	PARQUE TAYRONA	PM <sub>10</sub> • PM <sub>2.5</sub> • SO <sub>2</sub> • NO <sub>x</sub> • CO • O <sub>3</sub>	Dirección y velocidad del viento • Precipitación • Temperatura • Humedad relativa • Presión barométrica • Radiación solar	SANTA MARTA	11°16'35.9" N 74°07'00.9 W	62
2	PESCAÍTO	PM <sub>10</sub>		SANTA MARTA	11°14'59.6" N 74°12'24.8 W	17
3	MARINA SANTA MARTA	PM <sub>10</sub>		SANTA MARTA	11°14'25.1" N 74°13'00.1 W	5
4	UNIMAG	PM <sub>10</sub> • PM <sub>2.5</sub> • SO <sub>2</sub> • NO <sub>x</sub> • CO • O <sub>3</sub>	Dirección y velocidad del viento • Precipitación • Temperatura • Humedad relativa • Presión barométrica • Radiación solar	SANTA MARTA	11°13'23.0" N 74°11'08.8 W	20
5	MOLINOS SANTA MARTA	PM <sub>10</sub>		SANTA MARTA	11°11'40.2" N 74°11'36.1 W	20
6	AEROPUERTO	PM <sub>10</sub>		SANTA MARTA	11°07'16.3" N 74°13'53.3 W	6
7	DON JACA	PM <sub>10</sub>		SANTA MARTA	11°05'54.7" N 74°13'07.6 W	22
8	ALCATRACES	PM <sub>10</sub>		SANTA MARTA	11°05'08.9" N 74°13'02.8 W	30
9	JOLONURA	PM <sub>10</sub>		CIÉNAGA	11°02'46.9" N 74°11'42.1 W	79
10	PLAYITAS	PM <sub>10</sub>		CIÉNAGA	11°02'49.3" N 74°13'53.9 W	3
11	CORDOBITA	PM <sub>10</sub>		CIÉNAGA	11°01'26.9" N 74°12'11.8 W	96
12	PAPARE	PM <sub>10</sub>		CIÉNAGA	11°00'40.3" N 74°12'56.9 W	15
13	COSTA VERDE	PM <sub>10</sub>		CIÉNAGA	11°01'19.0" N 74°14'47.0 W	6

Avenida del libertador No. 32-201 Barrio Tayrona  
 Conmutador: (57) (5) 4211395 – 4213089 – 4211680 – 4211344 Fax: ext. 117  
 Santa Marta D.T.C.H., Magdalena, Colombia  
[www.corpamag.gov.co](http://www.corpamag.gov.co) – email: [contactenos@corpamag.gov.co](mailto:contactenos@corpamag.gov.co)



14	CIÉNAGA	PM <sub>10</sub> • PM <sub>2.5</sub> • SO <sub>2</sub> • NO <sub>x</sub> • CO • O <sub>3</sub>	Dirección y velocidad del viento • Precipitación • Temperatura • Humedad relativa • Presión barométrica • Radiación solar	CIÉNAGA	11°00'38.6" N 74°14'38.0 W	8
----	---------	---	--	---------	-------------------------------	---



**Imagen 1. Panorámica de la localización de las estaciones de monitoreo del SVCA de Corpamag.**

### 3.2. Tecnologías de Medición de las Estaciones

En la tabla 2 se relacionan las estaciones, la tecnología de medición de los equipos instalados y el tipo de estación.

**Tabla 2. Tecnología de medición de los equipos de monitoreo**

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	CONTAMINANTE	TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN	TIPO DE ESTACION	
			Tipo de área	Emisión dominante
Pescaíto	Partículas Respirables	Muestreo Activo	Urbana	Industrial



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA**  
**NIT. 800.099.287-4**

Marina Santa Marta	Partículas Respirables	Muestreo Activo	Urbana	Industrial
Molinos Santa Marta	Partículas Respirables	Muestreo Activo	Suburbana	Industrial
Aeropuerto Simón Bolívar	Partículas Respirables	Muestreo Activo	Suburbana	Trafico
Don Jaca	Partículas Respirables	Muestreo Activo	Suburbana	Industrial
Alcatraces	Partículas Respirables	Muestreo Activo	Suburbana	Industrial
Jolonura	Partículas Respirables	Muestreo Activo	Rural	Industrial
Playitas	Partículas Respirables	Muestreo Activo	Suburbana	Industrial
Cordobitas	Partículas Respirables	Muestreo Activo	Suburbana	Industrial
Costa Verde	Partículas Respirables	Muestreo Activo	Suburbana	Industrial
Universidad del Magdalena	Contaminantes Criterio	Muestreo Automático	Urbana	Trafico
Ciénaga	Contaminantes Criterio	Muestreo Automático	Urbana	Trafico
Parque Tayrona	Contaminantes Criterio	Muestreo Automático	Rural	Fondo

### 3.3. Contaminantes Evaluados

#### 3.3.1. Material Particulado

El material particulado es todo material emitido, en estado sólido, líquido o vapor, que se encuentra suspendido en el aire. Este tipo de partículas pueden provenir de emisiones directas a la atmosfera, producto de actividades industriales y humanas, denominándose **partículas primarias** o pueden generarse en la atmósfera por reacciones químicas, estas últimas se denominan **partículas secundarias**.



El tamaño de partícula expresado generalmente en términos de su diámetro aerodinámico y la composición química son características influenciadas por su origen y permiten su clasificación para monitoreo y estudio.

#### **3.3.1.1. Material Particulado Respirable (PM<sub>10</sub>)**

Partículas respirables (PM<sub>10</sub>) incluyen todas las partículas de diámetro aerodinámico menor o igual a 10 micrómetros (µm).

El minúsculo tamaño de las partículas respirables PM<sub>10</sub> les permite entrar fácilmente a los alveolos pulmonares donde se pueden situar causando efectos adversos sobre la salud. Algunas consecuencias sobre la salud relacionadas con la exposición prolongada a este contaminante son el incremento de riesgo de cáncer pulmonar, muerte prematura, síndromes respiratorios severos e irritación de ojos y nariz.

#### **3.3.1.2. Material Particulado Fino (PM<sub>2.5</sub>)**

Constituidas por aquellas partículas de diámetro aerodinámico inferior o igual a los 2,5 micrómetros. Convencionalmente las fuentes de las partículas finas incluyen todo tipo de combustiones, incluidos los vehículos automotores, plantas de energía, la quema residencial de madera, incendios forestales, quemas agrícolas, y algunos procesos industriales.

Dado el tamaño de las partículas PM<sub>2.5</sub> hace que sean 100% respirables ya que viajan profundamente en los pulmones, penetrando en el aparato respiratorio y depositándose en los alvéolos pulmonares, pudiendo llegar incluso al torrente sanguíneo con efectos potenciales para la salud.

#### **3.3.1.3. Gases**

Los contaminantes gaseosos más comunes son el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y el ozono. Diferentes fuentes producen estos compuestos químicos pero la principal fuente artificial es la quema de combustible fósil.

#### **3.3.1.4. Óxidos de Azufre**

Se producen al quemar azufre o combustibles que lo contienen, como el carbón y el petróleo. Los óxidos de azufre son irritantes que pueden afectar el sistema respiratorio del hombre. Participan directamente en la formación de la lluvia ácida.

#### **3.3.1.4. Óxidos de Nitrógeno**

Se forman a partir de los procesos de combustión que ocurren en presencia de aire, especialmente en los automotores. Debido al calor producido por la fuente de combustión (bencina), el nitrógeno atmosférico reacciona con el oxígeno, formando



varios compuestos diferentes. Entre ellos están los óxidos de nitrógeno (NOx), un gas que puede irritar el sistema respiratorio.

### **3.3.1.5. Monóxido de Carbono**

Este gas se origina de la combustión de los compuestos que contienen carbono, y se forma cuando el combustible se quema en escasa cantidad de oxígeno. Este gas es incoloro, inodoro e insípido, por lo que suele pasar inadvertido. Los efectos a la salud están relacionados con el incremento de la probabilidad de reducir la tolerancia al ejercicio físico, debido al aumento de los síntomas asociados a las enfermedades cardiovasculares.

### **3.3.1.6. Ozono**

Gas incoloro, inodoro, reactivo, compuesto de tres átomos de oxígeno. El ozono se encuentra de modo natural en la estratosfera terrestre, donde absorbe la radiación UV dañina para la vida en la tierra; también se encuentra cerca de la superficie terrestre, donde ciertos contaminantes reaccionan en presencia de luz solar para dar origen a este. Los principales contaminantes involucrados en estas reacciones son los óxidos de nitrógeno (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles (VOCs). El monóxido de carbono (CO) también participa en las reacciones para formar ozono. Los días soleados con vientos de relativa calma favorecen la formación de ozono. Los efectos a la salud se asocian con alteraciones fisiológicas e inflamatorias en los pulmones de adultos, jóvenes sanos que hacen ejercicio expuestos durante períodos extensos, entre otros.

Atendiendo lo establecido en el numeral 3.1, en el presente informe se reportan los resultados correspondientes a la operación de los equipos manuales para el monitoreo de material particulado pertenecientes a las estaciones activas que se relacionan en la tabla 1.

## **3.4. Frecuencia de Toma de Muestras**

Siguiendo las directrices del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire emanado del Ministerio de Ambiente, la frecuencia de toma de muestras en cada una de las estaciones, es cada tercer día, con periodo de muestreo durante 24 horas más o menos una hora, desde la cero cero (00) horas del día que comienza hasta las veinte y cuatro (24) horas del mismo día.

## **3.5. Indicadores de Concentraciones Contaminantes**

La normatividad vigente para la medición de emisiones atmosféricas para Colombia han sido establecidas en la Resolución No. 2254 de noviembre 1 de 2017. En esta resolución se establecen los niveles máximos permisibles para los contaminantes criterio y definen la concentración y tiempo de exposición de los contaminantes para los niveles de prevención, alerta y emergencia que deben ser declarados por la autoridad ambiental con el objeto de proteger la salud humana y el medio ambiente, así como





mantener el control sobre las emisiones y establecer medidas de mitigación, control y/o compensación en aras de reducir la carga y descarga contaminante. En las tablas 3 y 4 se muestran los criterios señalados antes.

**Tabla 3. Límites de concentraciones de contaminantes.**

CONTAMINANTE	UNIDAD	LIMITE MAXIMO PERMISIBLE	TIEMPO DE EXPOSICIÓN
PM <sub>10</sub>	µg/m <sup>3</sup>	50	Anual
		75	24 horas

Fuente: Resolución No. 2254 de 2017

**Tabla 4. Niveles para declaratoria de episodios de prevención, alerta y emergencia.**

CONTAMINANTE	TIEMPO DE EXPOSICIÓN	UNIDADES	PREVENCIÓN	ALERTA	EMERGENCIA
PM <sub>10</sub>	24 Horas	µg/m <sup>3</sup>	155 - 254	255 - 354	>=355

Nota: µg/m<sup>3</sup> a las condiciones de 298.15°K y 101.325 KPa (25°C y 760 mm Hg) (Resolución No. 2254 de 2017)

### 3.6. Índice de Calidad de Aire – ICA

Conforme a lo establecido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, el Índice de calidad del aire (ICA) permite comparar los niveles de contaminación del aire de las estaciones de monitoreo que conforman un SVCA en un periodo de tiempo determinado, que corresponde al período de exposición previsto en la norma para cada uno de los contaminantes muestreados.

El Índice de calidad del aire ha sido adoptado a partir de las recomendaciones técnicas consignadas en el Technical Assistance Document for the Reporting of Daily Air Quality – The Air Quality Index (AQI), como se explica en el Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El ICA se ha de interpretar como un indicador de la calidad del aire diario. Este criterio se ha estructurado sobre unos rangos de calidad que definen cada una de las categorías utilizadas. Los valores del ICA se ubican en una escala adimensional de 0 a 500, agrupados en 6 rangos que guardan estrecha relación con los efectos que a la salud humana representan dichos niveles de contaminación del aire. Para facilitar su



interpretación cada uno de estos rangos ha sido asociado a un color que sirve de alerta.

En la Tabla 5 se presentan los rangos en los que han sido clasificados los valores que puede tomar el Índice, junto con el color que le fue asignado para identificar de forma sencilla la alerta que representa el nivel de contaminación. Dado que el índice de la calidad del aire está asociado directamente a la concentración de los contaminantes en el aire, en el presente informe se reporta la concentración del contaminante con el código de colores correspondiente al rango en el cual se localiza el índice respectivo.

Actualmente la Corporación avanza en el proceso de consolidación de su SVCA, razón por la cual se reporta el ICA solamente para partículas respirables PM<sub>10</sub>.

**Tabla 5. Índice para monitoreo de calidad del aire**

ICA	Puntos de corte cálculo de ICA para PM <sub>10</sub>	CLASIFICACIÓN	Efectos a la salud de acuerdo con el rango del ICA
0-50	0 a 54	Buena	La contaminación atmosférica supone un riesgo bajo para la salud
51-100	55 a 154	Aceptable	Posibles síntomas respiratorios en grupos poblacionales sensibles.
101-150	155 a 254	Dañina a la salud para grupos sensibles	Los grupos poblacionales sensibles pueden presentar efectos sobre la salud. 1.- Material Particulado: Las personas con enfermedad cardiaca o pulmonar, los adultos mayores y los niños se consideran sensibles y por lo tanto en mayor riesgo.
151-200	255 a 354	Dañina para la salud	Todos los individuos pueden comenzar a experimentar efectos sobre la salud. Los grupos sensibles pueden experimentar efectos más graves para la salud.
201-300	355 a 424	Muy dañina para la salud	Estado de alerta que significa que todos pueden experimentar efectos más graves para la salud.
301-500	425 a 604	Peligroso	Advertencia sanitaria. Toda la población puede presentar efectos adversos graves en la salud humana y están propensos a verse afectados por graves efectos sobre la salud.

Fuente: Resolución No. 2254 de 2017

## 4. RESULTADO DEL MONITOREO PARA EL PERIODO DE ESTUDIO

En el ítem 4.1, se relacionan los resultados para las partículas respirables PM<sub>10</sub>. La información comprende para cada estación las tablas con los resultados obtenidos, la gráfica correspondiente y los datos del análisis estadístico.




#### 4.1. Resultados del Monitoreo de Partículas Respirables PM<sub>10</sub>

##### Estación Pescaito

**Tabla 6. Resultados monitoreo en la estación Pescaito- PM<sub>10</sub> – Septiembre de 2019**

Fecha	Filtro	Peso Inicial (g)	Peso Final (g)	Peso Neto (µg)	Tiempo (min)	Volumen (m3)	Concentración (µg/m3)
9/9/2019	29673	4.3139	4.3468	32900	1440	1660.8	19.8
12/9/2019	29682	4.3598	4.3777	17900	1440	1658.8	10.8
18/09/2019	29700	4.3489	4.4245	75600	1440	1658.4	45.6
21/09/2019	29709	4.346	4.3877	41700	1440	1659	25.1
24/09/2019	29718	4.3616	4.3961	34500	1440	1659.9	20.8
27/09/2019	29727	4.4178	4.4716	53800	1440	1656	32.5
30/09/2019	29736	4.3123	4.3496	37300	1440	1661.2	22.5

**Gráfica 2. Monitor Pescaito. Septiembre de 2019**






**Estación Marina Santa Marta**

**Tabla 7. Resultados monitoreo en la estación Marina Santa Marta- PM<sub>10</sub> – Septiembre de 2019**

Fecha	Filtro	Peso Inicial (g)	Peso Final (g)	Peso Neto (µg)	Tiempo (min)	Volumen (m3)	Concentración (µg/m3)
3/9/2019	29657	4.2922	4.336	43800	1440	1657.5	26.4
6/9/2019	29665	4.294	4.3412	47200	1440	1656.3	28.5
9/9/2019	29674	4.3468	4.4012	54400	1440	1658	32.8
12/9/2019	29683	4.3854	4.4085	23100	1440	1657.6	13.9
18/09/2019	29701	4.3050	4.3569	51900	1440	1657.2	31.3
21/09/2019	29710	4.3744	4.3927	18300	1440	1657.9	11
24/09/2019	29719	4.3591	4.4211	62000	1440	1657.8	37.4
27/09/2019	29728	4.3361	4.3848	48700	1440	1652.6	29.5
30/09/2019	29737	4.2824	4.3368	54400	1440	1659.4	32.8

**Gráfica 3. Monitor Marina Santa Marta. Septiembre de 2019**






**Estación Aeropuerto**

**Tabla 8. Resultados monitoreo en la estación Aeropuerto– PM10 – Septiembre de 2019**

Fecha	Filtro N°	Peso Inicial (g)	Peso Final (g)	Peso Neto (µg)	Tiempo (min)	Volumen (m³)	Concentración (µg/m³)
9/9/2019	29675	4.3691	4.4788	109700	1440	1659.8	66.1
12/9/2019	29684	4.3233	4.3733	50000	1440	1661	30.1
18/09/2019	29702	4.3049	4.3343	29400	1440	1662.3	17.7
21/09/2019	29711	4.3975	4.4518	54300	1440	1662.2	32.7
24/09/2019	29720	4.3797	4.4552	75500	1440	1661.9	45.4
27/09/2019	29729	4.2664	4.3492	82800	1440	1660	49.9

**Gráfica 4. Monitor Aeropuerto. Septiembre de 2019**






**Estación Don Jaca**

**Tabla 9. Resultados monitoreo en la estación Don Jaca – PM10 – Septiembre de 2019**

Fecha	Filtro N°	Peso Inicial (g)	Peso Final (g)	Peso Neto (µg)	Tiempo (min)	Volumen (m <sup>3</sup> )	Concentración (µg/m <sup>3</sup> )
3/9/2019	29659	4.3259	4.3501	24200	1440	1654.7	14.6
6/9/2019	29667	4.3049	4.3383	33400	1440	1658.6	20.1
9/9/2019	29676	4.3587	4.4061	47400	1440	1658.1	28.6
12/9/2019	29685	4.3502	4.3958	45600	1440	1657.9	27.5
15/09/2019	29694	4.3337	4.3696	35900	1440	1653.7	21.7
18/09/2019	29703	4.3359	4.354	18100	1440	1654.5	10.9
21/09/2019	29712	4.3911	4.4129	21800	1440	1653.7	13.2
24/09/2019	29721	4.3735	4.4199	46400	1440	1656.5	28
27/09/2019	29730	4.2684	4.3206	52200	1440	1656.3	31.5
30/09/2019	29739	4.3107	4.3712	60500	1440	1661.4	36.4

**Gráfica 5. Monitor Don Jaca. Septiembre de 2019**






**Estación Alcatraces**

**Tabla 10. Resultados monitoreo en la estación Alcatraces – PM10 – Septiembre de 2019**

Fecha	Filtro N°	Peso Inicial (g)	Peso Final (g)	Peso Neto (µg)	Tiempo (min)	Volumen (m³)	Concentración (µg/m³)
3/9/2019	29660	4.2769	4.3725	95600	1440	1663.7	57.5
6/9/2019	29668	4.3293	4.3671	37800	1440	1663.9	22.7
9/9/2019	29677	4.3386	4.3734	34800	1440	1665	20.9
12/9/2019	29686	4.3497	4.4002	50500	1440	1663	30.4
15/09/2019	29695	4.3544	4.4090	54600	1440	1665.2	32.8
18/09/2019	29704	4.3059	4.3380	32100	1440	1661.1	19.3
21/09/2019	29713	4.4267	4.4463	19600	1440	1661.6	11.8
24/09/2019	29722	4.3694	4.4138	44400	1440	1662.9	26.7
27/09/2019	29731	4.3402	4.3661	25900	1440	1663.5	15.6
30/09/2019	29740	4.3294	4.4019	72500	1440	1663.8	43.6

**Gráfica 6. Monitor Alcatraces. Septiembre de 2019**






**Estación Cordobita**

**Tabla 11. Resultados monitoreo en la estación Cordobita– PM10 – Septiembre de 2019**

Fecha	Filtro N°	Peso Inicial (g)	Peso Final (g)	Peso Neto (µg)	Tiempo (min)	Volumen (m³)	Concentración (µg/m³)
3/9/2019	29664	0.1453	0.1469	1556	1415	24	64.8
6/9/2019	29672	0.1476	0.1484	728	1415	24	30.3
9/9/2019	29681	0.1481	0.1489	731	1415	24	30.5
12/9/2019	29690	0.1437	0.1448	1081	1415	24	45
15/09/2019	29699	0.1442	0.1453	1136	1415	24	47.3
18/09/2019	29708	0.1415	0.1420	553	1415	24	23
21/09/2019	29717	0.1454	0.1461	658	1415	24	27.4
24/09/2019	29726	0.1496	0.1508	1179	1415	24	49.1
27/09/2019	29735	0.1495	0.1502	715	1415	24	29.8
30/09/2019	29744	0.1501	0.1507	579	1415	24	24.1

**Gráfica 7. Monitor Cordobita. Septiembre de 2019**








**Estación Playitas**

**Tabla 12. Resultados monitoreo en la estación Playitas- PM10 – Septiembre de 2019**

Fecha	Filtro N°	Peso Inicial (g)	Peso Final (g)	Peso Neto (µg)	Tiempo (min)	Volumen (m³)	Concentración (µg/m³)
3/9/2019	29662	0.1455	0.1471	1622	1415	24	67.6
6/9/2019	29670	0.1455	0.1459	411	1415	24	17.1
9/9/2019	29679	0.1452	0.1467	1468	1415	24	61.1
12/9/2019	29688	0.145	0.1459	860	1415	24	35.8
15/09/2019	29697	0.1468	0.1486	1734	1415	24	72.2
18/09/2019	29706	0.145	0.147	2087	1440	24	87
21/09/2019	29715	0.147	0.1485	1548	1415	24	64.5
24/09/2019	29724	0.1502	0.1506	386	1415	24	16.1
27/09/2019	29733	0.1494	0.1499	513	1415	24	21.4
30/09/2019	29742	0.1506	0.1517	1136	1415	24	47.3

**Gráfica 8. Monitor Playitas. Septiembre de 2019**



ANÁLISIS ESTADÍSTICO	
Número de datos	10
Promedio aritmético	49.01
Mayor valor registrado	87
Fecha	18/09/2019
Menor valor registrado	16.1
Fecha	24/09/2019
Desviación estándar	25.28
Cuartil 1	20.325
Cuartil 2	54.2
Cuartil 3	68.75
Rango inter cuartil	48.425




**Estación Costa Verde**

**Tabla 13. Resultados monitoreo en la estación Costa Verde- PM10 – Septiembre de 2019**

Fecha	Filtro N°	Peso Inicial (g)	Peso Final (g)	Peso Neto (µg)	Tiempo (min)	Volumen (m³)	Concentración (µg/m³)
3/9/2019	29661	4.3104	4.399	88600	1398	1615.2	54.9
6/9/2019	29669	4.3522	4.3843	32100	1440	1663.9	19.3
9/9/2019	29678	4.3456	4.4049	59300	1440	1664.1	35.6
15/09/2019	29696	4.2977	4.378	80300	1440	1665.6	48.2
18/09/2019	29705	4.3218	4.3659	44100	1440	1661.9	26.5
21/09/2019	29714	4.3365	4.3542	17700	1440	1662.6	10.6
24/09/2019	29723	4.3857	4.4201	34400	1440	1663.6	20.7
27/09/2019	29732	4.2779	4.3055	27600	1440	1665.1	16.6

**Gráfica 9. Monitor Costa Verde. Septiembre de 2019**






**Estación Jolonura**

**Tabla 14. Resultados monitoreo en la estación Jolonura – PM10 – Septiembre de 2019**

Fecha	Filtro N°	Peso Inicial (g)	Peso Final (g)	Peso Neto (µg)	Tiempo (min)	Volumen (m³)	Concentración (µg/m³)
3/9/2019	29663	0.1474	0.1489	1463	1415	24	60.9
6/9/2019	29671	0.1467	0.1468	111	1415	24	4.6
9/9/2019	29680	0.1434	0.1437	247	1415	24	10.3
12/9/2019	29689	0.1464	0.1468	376	1415	24	15.7
15/09/2019	29698	0.1463	0.1484	2105	1415	24	87.6
18/09/2019	29707	0.1471	0.1473	241	1415	24	10
21/09/2019	29716	0.1472	0.1474	223	1415	24	9.3
24/09/2019	29725	0.1507	0.1518	1067	1415	24	44.5
27/09/2019	29734	0.1508	0.1513	518	1415	24	21.6
30/09/2019	29743	0.1511	0.1516	526	1415	24	21.9

**Gráfica 10. Monitor Jolonura. Septiembre de 2019**






## 4.2. Resultados Consolidados

**Tabla 15. Resultados consolidados mes de Septiembre de 2019**

Estación	Variable	# de muestras	Menor valor		Mayor valor		Promedio Aritmético
			Valor	Fecha	Valor	Fecha	
PESCAITO	PM-10	7	10.8	12-sep-19	45.6	18-sep-19	25.3
MARINA SANTA MARTA	PM-10	9	11	21-sep-19	37.4	24-sep-19	27.1
AEROPUERTO	PM-10	6	17.7	18-sep-19	66.1	9-sep-19	40.3
DON JACA	PM-10	10	10.9	18-sep-19	36.4	30-sep-19	23.3
ALCATRACES	PM-10	10	11.8	21-sep-19	57.5	3-sep-19	28.1
JOLUNURA	PM-10	10	4.6	6-sep-19	87.6	15-sep-19	28.6
PLAYITA	PM-10	10	16.1	24-sep-19	87	18-sep-19	49
CORDOBITA	PM-10	10	23	18-sep-19	64.8	3-sep-19	37.1
COSTA VERDE	PM-10	8	10.6	21-sep-19	54.9	3-sep-19	29.1

**Gráfica 11. Promedio de concentración mensual por estación. Septiembre de 2019**






**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA**  
NIT. 800.099.287-4

**Tabla 16. Número de muestras tomadas PM<sub>10</sub>. Septiembre de 2019**

Variable	Numero de muestras tomadas	Numero de muestras esperadas	% Muestreo	% No muestreado
PM <sub>10</sub>	80	90	89%	11%

**Gráfica 12. Porcentual de muestras tomadas. Septiembre de 2019**






**Tabla 17. Resultados consolidados año (Octubre 02 de 2018 – Septiembre 30 de 2019)**

Estación	Variable	No muestras año	Menor valor		Mayor valor		Promedio Aritmético $\mu\text{g}/\text{m}^3$
			Valor	Fecha	Valor	Fecha	
PESCAITO	PM-10	78	10.8	12-sep-19	79.4	15-may-19	36.5
MARINA SANTA MARTA	PM-10	117	8.5	25-ago-19	104.1	9-may-19	30.7
AEROPUERTO	PM-10	10	17.7	18-sep-19	66.1	9-sep-19	41.2
DON JACA	PM-10	102	10.9	18-sep-19	149.1	9-may-19	36.4
ALCATRACES	PM-10	109	8.4	15-may-19	82.3	1-mar-19	37.9
JOLUNURA	PM-10	89	4.6	6-sep-19	186.5	26-jul-19	36.8
PLAYITA	PM-10	111	5.3	8-jul-19	138.1	25-ago-19	30.3
CORDOBITA	PM-10	118	5.3	7-ago-19	100.3	9-may-19	32.5
COSTA VERDE	PM-10	84	10.6	21-sep-19	177.1	30-abr-19	46.1

**Gráfica 13. Promedio anual registrado en los monitores PM<sub>10</sub>. Octubre 2018- Septiembre 2019**







### 4.3. Índice de Calidad del Aire – ICA

En la gráfica 14 se muestra el comportamiento del ICA correspondiente al mes de septiembre de 2019.

**Gráfica 14. Índice de calidad del aire registrado durante el mes de Septiembre de 2019**



**Gráfica 15. Índice de Calidad del Aire (%). Septiembre de 2019**





## **5. ANALISIS DE RESULTADOS**

### **CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE CALIDAD DE AIRE**

Hubo registros de concentración de la calidad del aire (partículas respirables) superior al umbral de la norma diaria definida en  $75 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , en las estaciones: Playitas y Jolonura.

No hubo superación de la norma anual (establecida en  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) para el periodo anual comprendido entre el mes de octubre de 2018 a septiembre de 2019. Se excluye de este análisis las estaciones Pescaito, Aeropuerto, Costa Verde y Jolonura por no registrar el nivel de muestreo válido (90 muestras equivalente al 75% del potencial de las muestras factibles programadas).

### **COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE AIRE**

El 86% de las muestras validas registradas para el periodo analizado (septiembre de 2019), reportaron índice de calidad en el ámbito de “bueno”, y el 14% restante en el ámbito de “aceptable”. No hubo registros en el ámbito de dañino.

Hubo registros con Índice de Calidad del Aire en la modalidad de aceptable en las estaciones: Alcatraces, un (1) episodio; Costa Verde, un (1) episodio; Cordobita, un (1) episodio; Aeropuerto, un (1) episodio; Jolonura, dos (2) episodios, y Playitas cinco (5) episodios.

### **CONCLUSIONES GENERALES**

- Del análisis estadístico al total de las muestras tomadas, se establece que el 75% de las concentraciones registradas están del orden de los  $44 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .
- El muestreo en el periodo analizado alcanzó un nivel del 89% aproximadamente.
- La estación Molinos está temporalmente fuera de servicio por alteración de los criterios de macro y micro localización.
- El déficit del 11% en el muestreo para el presente periodo, se motiva fundamentalmente en fallas del fluido eléctrico en el sistema que suministra este servicio en la región y en el sistema eléctrico de los equipos monitores.
- En las áreas de influencia a las estaciones Jolonura, Cordobita y Playita, es evidente la práctica de quemas furtivas para habilitar áreas para el desarrollo de actividades agrícolas y eliminación de residuos sólidos domésticos.





**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA**  
**NIT. 800.099.287-4**

**LABORATORIO AMBIENTAL**


**FORMATO DE HOJA DE CÁLCULO DE CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES**

<b>ESTACIÓN</b>	Nombre: PESCAÍTO	Código: SM-PPC-01	<b>LOCALIZACIÓN</b>	Latitud: 11° 14' 59,6" N	Longitud: 74° 12' 24,8" O	<b>EQUIPO</b>		<b>CALIBRACIÓN</b>		
<b>PARÁMETRO</b>	PM <sub>10</sub>	Método: CFR Título 40, Parte 50, App. J		Departamento: Magdalena	Municipio: Santa Marta	Modelo: 1200/VFC HVPM10	Serial: P9256	Calibrador de Orificios		
<b>EVALUADORES</b>	Medición: Tomás Cabas / Carlos Peralta		Análisis de resultados: Jorge Hani Cusse		Jefe de Laboratorio: Jorge Hani Cusse			Serial: 2859		
<b>FECHA</b>	Mes: Septiembre		Año: 2019		Fecha de análisis: 09/10/2019			Fecha: may-16		


Fecha	Filtro No.	Wi(gr)	Wf(gr)	Wn(µg)	Tiempo (min)	Vol Aire(m³)	Conc (µg/m³)	Norma	ICA Bueno	ICA Aceptable	ICA Dañino
9/9/2019	29673	4.3139	4.3468	32900	1440	1660.8	19.8	75	54	154	254
12/9/2019	29682	4.3598	4.3777	17900	1440	1658.8	10.8	75	54	154	254
18/9/2019	29700	4.3489	4.4245	75600	1440	1658.4	45.6	75	54	154	254
21/9/2019	29709	4.346	4.3877	41700	1440	1659	25.1	75	54	154	254
24/9/2019	29718	4.3616	4.3961	34500	1440	1659.9	20.8	75	54	154	254
27/9/2019	29727	4.4178	4.4716	53800	1440	1656	32.5	75	54	154	254
30/9/2019	29736	4.3123	4.3496	37300	1440	1661.2	22.5	75	54	154	254

Norma diaria permisible PM10 (µg/m³), Resolución 2254 de 2017

75



ANÁLISIS ESTADÍSTICO	
Número de datos	7
Promedio aritmético	25.30
Mayor valor registrado	45.6
Fecha	18/09/2019
Menor valor registrado	10.8
Fecha	12/9/2019
Desviación estándar	11.05
Cuartil 1	19.8
Cuartil 2	22.5
Cuartil 3	32.5
Rango inter cuartil	12.7



Avenida del libertador No. 32-201 Barrio Tayrona  
 Conmutador: (57) (5) 4211395 – 4213089 – 4211680 – 4211344 Fax: ext. 117  
 Santa Marta D.T.C.H., Magdalena, Colombia  
[www.corpamag.gov.co](http://www.corpamag.gov.co) – email: [contactenos@corpamag.gov.co](mailto:contactenos@corpamag.gov.co)



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA**  
**NIT. 800.099.287-4**

**LABORATORIO AMBIENTAL**


**FORMATO DE HOJA DE CÁLCULO DE CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES**

<b>ESTACIÓN</b>	Nombre: <b>MARINA SANTA MARTA</b>	Código: <b>SM-MASM-02</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>	Latitud: <b>11° 14' 25,1" N</b>	Longitud: <b>74° 13' 00,1" O</b>	<b>EQUIPO</b>		<b>CALIBRACIÓN</b>	
<b>PARÁMETRO</b>	<b>PM<sub>10</sub></b>	Método: <b>CFR Título 40, Parte 50, App. J</b>		Departamento: <b>Magdalena</b>	Municipio: <b>Santa Marta</b>	Modelo: <b>1200/VFC HVPM10</b>	Serial: <b>P9256</b>	Calibrador de Orificios	
<b>EVALUADORES</b>	Medición: <b>Tomás Cabas / Carlos Peralta</b>		Análisis de resultados: <b>Jorge Hani Cusse</b>		Jefe de Laboratorio: <b>Jorge Hani Cusse</b>			Serial: <b>2859</b>	
<b>FECHA</b>	Mes: <b>Septiembre</b>		Año: <b>2019</b>		Fecha de análisis: <b>09/10/2019</b>			Fecha: <b>may-16</b>	

Fecha	Filtro No.	Wf(gr)	Wf(gr)	Wn(µg)	Tiempo (min)	Vol Aire(m³)	Conc (µg/m³)	Norma	ICA Bueno	ICA Aceptable	ICA Dañino
3/9/2019	29657	4.2922	4.336	43800	1440	1657.5	26.4	75	54	154	254
6/9/2019	29665	4.294	4.3412	47200	1440	1656.3	28.5	75	54	154	254
9/9/2019	29674	4.3468	4.4012	54400	1440	1658	32.8	75	54	154	254
12/9/2019	29683	4.3854	4.4085	23100	1440	1657.6	13.9	75	54	154	254
18/9/2019	29701	4.3050	4.3569	51900	1440	1657.2	31.3	75	54	154	254
21/9/2019	29710	4.3744	4.3927	18300	1440	1657.9	11	75	54	154	254
24/9/2019	29719	4.3591	4.4211	62000	1440	1657.8	37.4	75	54	154	254
27/9/2019	29728	4.3361	4.3848	48700	1440	1652.6	29.5	75	54	154	254
30/9/2019	29737	4.2824	4.3368	54400	1440	1659.4	32.8	75	54	154	254

Norma diaria permisible PM<sub>10</sub> (µg/m³), Resolución 2254 de 2017

75



Avenida del libertador No. 32-201 Barrio Tayrona  
 Conmutador: (57) (5) 4211395 – 4213089 – 4211680 – 4211344 Fax: ext. 117  
 Santa Marta D.T.C.H., Magdalena, Colombia  
[www.corpamag.gov.co](http://www.corpamag.gov.co) – email: [contactenos@corpamag.gov.co](mailto:contactenos@corpamag.gov.co)



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA**  
**NIT. 800.099.287-4**

**LABORATORIO AMBIENTAL**

**FORMATO DE HOJA DE CÁLCULO DE CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES**

ESTACIÓN	Nombre: Aeropuerto Simón Bolívar	Código: SM-AER-04	LOCALIZACIÓN	Latitud: 11° 07' 16,3" N	Longitud: 74° 13' 53,3" O	EQUIPO		CALIBRACIÓN	
PARÁMETRO	PM <sub>10</sub>	Método: CFR Título 40, Parte 50, App. J		Departamento: Magdalena	Municipio: Santa Marta	Modelo: 1200/VFC HVPM10	Serial: P9258	Calibrador de Orificios	
EVALUADORES	Medición: Tomás Cabas / Carlos Peralta		Análisis de resultados: Jorge Hani Cusse		Jefe de Laboratorio: Jorge Hani Cusse			Serial: 2859	
FECHA	Mes: Septiembre		Año: 2019		Fecha de análisis: 09/10/2019			Fecha: may-16	

Fecha	Filtro No.	Wi(gr)	Wf(gr)	Wn(mg)	Tiempo (min)	Vol Aire(m³)	Conc (µg/m³)	Norma	ICA Bueno	ICA Aceptable	ICA Dañino
9/9/2019	29675	4.3691	4.4788	109700	1440	1659.8	66.1	75	54	154	254
12/9/2019	29684	4.3233	4.3733	50000	1440	1661	30.1	75	54	154	254
18/09/2019	29702	4.3049	4.3343	29400	1440	1662.3	17.7	75	54	154	254
21/09/2019	29711	4.3975	4.4518	54300	1440	1662.2	32.7	75	54	154	254
24/09/2019	29720	4.3797	4.4552	75500	1440	1661.9	45.4	75	54	154	254
27/09/2019	29729	4.2664	4.3492	82800	1440	1660	49.9	75	54	154	254

Norma diaria permisible PM10 (µg/m³), Resolución 2254 de 2017

75



Avenida del libertador No. 32-201 Barrio Tayrona  
 Conmutador: (57) (5) 4211395 – 4213089 – 4211680 – 4211344 Fax: ext. 117  
 Santa Marta D.T.C.H., Magdalena, Colombia  
[www.corpamag.gov.co](http://www.corpamag.gov.co) – email: [contactenos@corpamag.gov.co](mailto:contactenos@corpamag.gov.co)



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA**  
**NIT. 800.099.287-4**

**LABORATORIO AMBIENTAL**


**FORMATO DE HOJA DE CÁLCULO DE CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES**

<b>ESTACIÓN</b>	Nombre: DON JACA	Código: SM-DJA-05	<b>LOCALIZACIÓN</b>	Latitud: 11° 05' 54,7" N	Longitud: 74° 13' 07,6" O	<b>EQUIPO</b>		<b>CALIBRACIÓN</b>		
<b>PARÁMETRO</b>	PM <sub>10</sub>	Método: CFR Título 40, Parte 50, App. J		Departamento: Magdalena	Municipio: Santa Marta	Modelo: 1200/VFC HVPM10	Serial: P7236	Calibrador de Orificios		
<b>EVALUADORES</b>	Medición: Tomás Cabas / Carlos Peralta		Análisis de resultados: Jorge Hani Cusse		Jefe de Laboratorio: Jorge Hani Cusse			Serial: 2859		
<b>FECHA</b>	Mes: Septiembre		Año: 2019		Fecha de análisis: 09/10/2019			Fecha: may-16		


Fecha	Filtro No.	Wf(gr)	Wf(gr)	Wn(µg)	Tiempo (min)	Vol Aire(m³)	Conc (µg/m³)	Norma	ICA Bueno	ICA Aceptable	ICA Dañino
3/9/2019	29659	4.3259	4.3501	24200	1440	1654.7	14.6	75	54	154	254
6/9/2019	29667	4.3049	4.3383	33400	1440	1658.6	20.1	75	54	154	254
9/9/2019	29676	4.3587	4.4061	47400	1440	1658.1	28.6	75	54	154	254
12/9/2019	29685	4.3502	4.3958	45600	1440	1657.9	27.5	75	54	154	254
15/9/2019	29694	4.3337	4.3696	35900	1440	1653.7	21.7	75	54	154	254
18/9/2019	29703	4.3359	4.354	18100	1440	1654.5	10.9	75	54	154	254
21/9/2019	29712	4.3911	4.4129	21800	1440	1653.7	13.2	75	54	154	254
24/9/2019	29721	4.3735	4.4199	46400	1440	1656.5	28	75	54	154	254
27/9/2019	29730	4.2684	4.3206	52200	1440	1656.3	31.5	75	54	154	254
30/9/2019	29739	4.3107	4.3712	60500	1440	1661.4	36.4	75	54	154	254

Norma diaria permisible PM10 (µg/m³), Resolución 2254 de 2017

75



ANÁLISIS ESTADÍSTICO	
Número de datos	10
Promedio aritmético	23.25
Mayor valor registrado	36.4
Fecha	30/09/2019
Menor valor registrado	10.9
Fecha	18/09/2019
Desviación estándar	8.50
Cuartil 1	14.25
Cuartil 2	24.6
Cuartil 3	29.33
Rango inter cuartil	15.08



Avenida del libertador No. 32-201 Barrio Tayrona  
 Conmutador: (57) (5) 4211395 – 4213089 – 4211680 – 4211344 Fax: ext. 117  
 Santa Marta D.T.C.H., Magdalena, Colombia  
[www.corpamag.gov.co](http://www.corpamag.gov.co) – email: [contactenos@corpamag.gov.co](mailto:contactenos@corpamag.gov.co)



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA**  
**NIT. 800.099.287-4**

LABORATORIO AMBIENTAL

FORMATO DE HOJA DE CÁLCULO DE CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES

<b>ESTACIÓN</b>	Nombre: ALCATRACES	Código: SM-ALC-06	<b>LOCALIZACIÓN</b>	Latitud: 11° 05' 08,9" N	Longitud: 74° 13' 02,8" O	<b>EQUIPO</b>		<b>CALIBRACIÓN</b>	
<b>PARÁMETRO</b>	PM <sub>10</sub>	Método: CFR Título 40, Parte 50, App. J		Departamento: Magdalena	Municipio: Santa Marta	Modelo: 1200/VFC HVPM10	Serial: P9259	Calibrador de Orificios	
<b>EVALUADORES</b>	Medición: Tomás Cabas / Carlos Peralta			Análisis de resultados: Jorge Hani Cusse		Jefe de Laboratorio: Jorge Hani Cusse			Serial: 2859
<b>FECHA</b>	Mes: Septiembre			Año: 2019		Fecha de análisis: 09/10/2019			Fecha: may-16

Fecha	Filtro No.	Wi(gr)	Wf(gr)	Wn(µg)	Tiempo (min)	Vol Aire(m³)	Conc (µg/m³)	Norma	ICA Bueno	ICA Aceptable	ICA Dañino
3/9/2019	29660	4.2769	4.3725	95600	1440	1663.7	57.5	75	54	154	254
6/9/2019	29668	4.3293	4.3671	37800	1440	1663.9	22.7	75	54	154	254
9/9/2019	29677	4.3386	4.3734	34800	1440	1665	20.9	75	54	154	254
12/9/2019	29686	4.3497	4.4002	50500	1440	1663	30.4	75	54	154	254
15/09/2019	29695	4.3544	4.4090	54600	1440	1665.2	32.8	75	54	154	254
18/09/2019	29704	4.3059	4.3380	32100	1440	1661.1	19.3	75	54	154	254
21/09/2019	29713	4.4267	4.4463	19600	1440	1661.6	11.8	75	54	154	254
24/09/2019	29722	4.3694	4.4138	44400	1440	1662.9	26.7	75	54	154	254
27/09/2019	29731	4.3402	4.3661	25900	1440	1663.5	15.6	75	54	154	254
30/09/2019	29740	4.3294	4.4019	72500	1440	1663.8	43.6	75	54	154	254

Norma diaria permisible PM10 (µg/m³), Resolución 2254 de 2017

75



Avenida del libertador No. 32-201 Barrio Tayrona  
 Conmutador: (57) (5) 4211395 – 4213089 – 4211680 – 4211344 Fax: ext. 117  
 Santa Marta D.T.C.H., Magdalena, Colombia  
[www.corpamag.gov.co](http://www.corpamag.gov.co) – email: [contactenos@corpamag.gov.co](mailto:contactenos@corpamag.gov.co)



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA**  
**NIT. 800.099.287-4**

**LABORATORIO AMBIENTAL**


**FORMATO DE HOJA DE CÁLCULO DE CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES**

<b>ESTACIÓN</b>	Nombre: <b>CORDOBITA</b>	Código: <b>CG-COR-09</b>	<b>LOCALIZACIÓN</b>	Latitud: <b>11° 01' 26,9" N</b>	Longitud: <b>74° 12' 11,8" O</b>	<b>EQUIPO</b>		<b>CALIBRACIÓN</b>		
<b>PARÁMETRO</b>	<b>PM<sub>10</sub></b>	Método: <b>CFR Título 40, Parte 50, App. L</b>		Departamento: <b>Magdalena</b>	Municipio: <b>Santa Marta</b>	Modelo: <b>PQ200</b>	Serial: <b>5624</b>	Calibrador de Orificios		
<b>EVALUADORES</b>	Medición: <b>Tomás Cabas / Carlos Peralta</b>		Análisis de resultados: <b>Jorge Hani Cusse</b>		Jefe de Laboratorio: <b>Jorge Hani Cusse</b>			Serial: 749		
<b>FECHA</b>	Mes: <b>Septiembre</b>		Año: <b>2019</b>		Fecha de análisis: <b>09/10/2019</b>			9/28/2016		

Fecha	Filtro No.	Wf(gr)	Wf(gr)	Wn(µg)	Tiempo (min)	Vol Aire(m³)	Conc (µg/m³)	Norma	ICA Bueno	ICA Aceptable	ICA Dañino
3/9/2019	29664	0.1453	0.1469	1556	1415	24	64.8	75	54	154	254
6/9/2019	29672	0.1476	0.1484	728	1415	24	30.3	75	54	154	254
9/9/2019	29681	0.1481	0.1489	731	1415	24	30.5	75	54	154	254
12/9/2019	29690	0.1437	0.1448	1081	1415	24	45	75	54	154	254
15/09/2019	29699	0.1442	0.1453	1136	1415	24	47.3	75	54	154	254
18/09/2019	29708	0.1415	0.1420	553	1415	24	23	75	54	154	254
21/09/2019	29717	0.1454	0.1461	658	1415	24	27.4	75	54	154	254
24/09/2019	29726	0.1496	0.1508	1179	1415	24	49.1	75	54	154	254
27/09/2019	29735	0.1495	0.1502	715	1415	24	29.8	75	54	154	254
30/09/2019	29744	0.1501	0.1507	579	1415	24	24.1	75	54	154	254

Norma diaria permisible PM<sub>10</sub> (µg/m<sup>3</sup>), Resolución 2254 de 2017

75



Avenida del libertador No. 32-201 Barrio Tayrona  
 Conmutador: (57) (5) 4211395 – 4213089 – 4211680 – 4211344 Fax: ext. 117  
 Santa Marta D.T.C.H., Magdalena, Colombia  
[www.corpamag.gov.co](http://www.corpamag.gov.co) – email: [contactenos@corpamag.gov.co](mailto:contactenos@corpamag.gov.co)



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA**  
**NIT. 800.099.287-4**


**LABORATORIO AMBIENTAL**

**FORMATO DE HOJA DE CÁLCULO DE CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES**

<b>ESTACIÓN</b>	Nombre: Costa Verde	Código: CG-CVE-10	<b>LOCALIZACIÓN</b>	Latitud: 11° 01' 19,0" N	Longitud: 74° 14' 47,0" O	<b>EQUIPO</b>		<b>CALIBRACIÓN</b>			
<b>PARÁMETRO</b>	PM <sub>10</sub>	Método: CFR Título 40, Parte 50, App. J		Departamento: Magdalena	Municipio: Santa Marta	Modelo: 1200/VFC HVPM10	Serial: P5393	Calibrador de Orificios			
<b>EVALUADORES</b>	Medición: Tomás Cabas / Carlos Peralta		Análisis de resultados: Jorge Hani Cusse		Jefe de Laboratorio: Jorge Hani Cusse			Serial: 2859			
<b>FECHA</b>	Mes: Septiembre		Año: 2019		Fecha de análisis: 09/10/2019			Fecha: may-16			
<b>Fecha</b>	<b>Filtro No.</b>	<b>Wi(gr)</b>	<b>Wf(gr)</b>	<b>Wn(µg)</b>	<b>Tiempo (min)</b>	<b>Vol Aire(m³)</b>	<b>Conc (µg/m³)</b>	<b>Norma</b>	<b>ICA Bueno</b>	<b>ICA Aceptable</b>	<b>ICA Dañino</b>
3/9/2019	29661	4.3104	4.399	88600	1398	1615.2	54.9	75	54	154	254
6/9/2019	29669	4.3522	4.3843	32100	1440	1663.9	19.3	75	54	154	254
9/9/2019	29678	4.3456	4.4049	59300	1440	1664.1	35.6	75	54	154	254
15/09/2019	29696	4.2977	4.378	80300	1440	1665.6	48.2	75	54	154	254
18/09/2019	29705	4.3218	4.3659	44100	1440	1661.9	26.5	75	54	154	254
21/09/2019	29714	4.3365	4.3542	17700	1440	1662.6	10.6	75	54	154	254
24/09/2019	29723	4.3857	4.4201	34400	1440	1663.6	20.7	75	54	154	254
27/09/2019	29732	4.2779	4.3055	27600	1440	1665.1	16.6	75	54	154	254

Norma diaria permisible PM<sub>10</sub> (µg/m<sup>3</sup>), Resolución 2254 de 2017

75



Avenida del libertador No. 32-201 Barrio Tayrona  
 Conmutador: (57) (5) 4211395 – 4213089 – 4211680 – 4211344 Fax: ext. 117  
 Santa Marta D.T.C.H., Magdalena, Colombia  
[www.corpamag.gov.co](http://www.corpamag.gov.co) – email: [contactenos@corpamag.gov.co](mailto:contactenos@corpamag.gov.co)



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA**  
**NIT. 800.099.287-4**


**LABORATORIO AMBIENTAL**

**FORMATO DE HOJA DE CÁLCULO DE CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES**

<b>ESTACIÓN</b>	Nombre: Playitas	Código: CG-CVE-10	<b>LOCALIZACIÓN</b>	Latitud: 11° 02' 49,3" N	Longitud: 74° 13' 53,9" O	<b>EQUIPO</b>		<b>CALIBRACIÓN</b>			
<b>PARÁMETRO</b>	PM <sub>10</sub>	Método: CFR Título 40, Parte 50, App. J		Departamento: Magdalena	Municipio: Santa Marta	Modelo: PQ200	Serial: 2015	Calibrador de Orificios			
<b>EVALUADORES</b>	Medición: Tomás Cabas / Carlos Peralta		Análisis de resultados: Jorge Hani Cusse		Jefe de Laboratorio: Jorge Hani Cusse			Serial: 749			
<b>FECHA</b>	Mes: Septiembre		Año: 2019		Fecha de análisis: 09/10/2019			Fecha: 28/09/2016			
<b>Fecha</b>	<b>Filtro No.</b>	<b>Wf(gr)</b>	<b>Wf(gr)</b>	<b>Wn(µg)</b>	<b>Tiempo (min)</b>	<b>Vol Aire(m³)</b>	<b>Conc (µg/m³)</b>	<b>Norma</b>	<b>ICA Bueno</b>	<b>ICA Aceptable</b>	<b>ICA Dañino</b>
3/9/2019	29662	0.1455	0.1471	1622	1415	24	67.6	75	54	154	254
6/9/2019	29670	0.1455	0.1459	411	1415	24	17.1	75	54	154	254
9/9/2019	29679	0.1452	0.1467	1468	1415	24	61.1	75	54	154	254
12/9/2019	29688	0.145	0.1459	860	1415	24	35.8	75	54	154	254
15/9/2019	29697	0.1468	0.1486	1734	1415	24	72.2	75	54	154	254
18/9/2019	29706	0.145	0.147	2087	1440	24	87	75	54	154	254
21/9/2019	29715	0.147	0.1485	1548	1415	24	64.5	75	54	154	254
24/9/2019	29724	0.1502	0.1506	386	1415	24	16.1	75	54	154	254
27/9/2019	29733	0.1494	0.1499	513	1415	24	21.4	75	54	154	254
30/9/2019	29742	0.1506	0.1517	1136	1415	24	47.3	75	54	154	254

Norma diaria permisible PM10 (µg/m³), Resolución 2254 de 2017

75



Avenida del libertador No. 32-201 Barrio Tayrona  
 Conmutador: (57) (5) 4211395 – 4213089 – 4211680 – 4211344 Fax: ext. 117  
 Santa Marta D.T.C.H., Magdalena, Colombia  
[www.corpamag.gov.co](http://www.corpamag.gov.co) – email: [contactenos@corpamag.gov.co](mailto:contactenos@corpamag.gov.co)





**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA**  
**NIT. 800.099.287-4**

**LABORATORIO AMBIENTAL**


**FORMATO DE HOJA DE CÁLCULO DE CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES**

<b>ESTACIÓN</b>	Nombre: Jolonura	Código: CG-JOL-08	<b>LOCALIZACIÓN</b>	Latitud: 11° 02' 46,9" N	Longitud: 74° 11' 42,1" O	<b>EQUIPO</b>		<b>CALIBRACIÓN</b>		
<b>PARÁMETRO</b>	PM <sub>10</sub>	Método: CFR Título 40, Parte 50, App. L		Departamento: Magdalena	Municipio: Santa Marta	Modelo: PQ200	Serial: 116R	Calibrador de Orificios		
<b>EVALUADORES</b>	Medición: Tomás Cabas / Carlos Peralta		Análisis de resultados: Jorge Hani Cusse		Jefe de Laboratorio: Jorge Hani Cusse			Serial: 749		
<b>FECHA</b>	Mes: Septiembre		Año: 2019		Fecha de análisis: 09/10/2019			Fecha: 28/09/2016		

Fecha	Filtro No.	Wf(gr)	Wf(gr)	Wn(µg)	Tiempo (min)	Vol Aire(m³)	Conc (µg/m³)	Norma	ICA Bueno	ICA Aceptable	ICA Dañino
3/9/2019	29663	0.1474	0.1489	1463	1415	24	60.9	75	54	154	254
6/9/2019	29671	0.1467	0.1468	111	1415	24	4.6	75	54	154	254
9/9/2019	29680	0.1434	0.1437	247	1415	24	10.3	75	54	154	254
12/9/2019	29689	0.1464	0.1468	376	1415	24	15.7	75	54	154	254
15/9/2019	29698	0.1463	0.1484	2105	1415	24	87.6	75	54	154	254
18/9/2019	29707	0.1471	0.1473	241	1415	24	10	75	54	154	254
21/9/2019	29716	0.1472	0.1474	223	1415	24	9.3	75	54	154	254
24/9/2019	29725	0.1507	0.1518	1067	1415	24	44.5	75	54	154	254
27/9/2019	29734	0.1508	0.1513	518	1415	24	21.6	75	54	154	254
30/9/2019	29743	0.1511	0.1516	526	1415	24	21.9	75	54	154	254

Norma diaria permisible PM10 (µg/m³), Resolución 2254 de 2017

75



Avenida del libertador No. 32-201 Barrio Tayrona  
 Conmutador: (57) (5) 4211395 – 4213089 – 4211680 – 4211344 Fax: ext. 117  
 Santa Marta D.T.C.H., Magdalena, Colombia  
[www.corpamag.gov.co](http://www.corpamag.gov.co) – email: [contactenos@corpamag.gov.co](mailto:contactenos@corpamag.gov.co)



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA**  
NIT. 800.099.287-4

<b>VERIFICACIÓN DE FLUJO DE EQUIPOS HI - VOL</b>									
<b>LOCALIZACIÓN</b>	PESCAITO			<b>S/N MONITOR</b>	P9256				
<b>FECHA</b>	28 de Septiembre de 2019			<b>NUMERO MOTOR</b>	2018-12-045				
<b>HORA</b>	08:10 AM			<b>S/N ORIFICIO</b>	2859				
<b>OPERADOR</b>	Jorge Hani Cusse			<b>FECHA CALIBRACIÓN ORIFICIO</b>	25 de Abril de 2018				
<b>MODO DE MUESTREO</b>	24 horas cada tercer día			<b>TEMPERATURA AMBIENTE To (°K)</b>	303	<b>PRESION ATMOSFÉRICA Po (mm Hg)</b>		758	
Orificios del Plato	Lectura del Manómetro		Conversión		Po/Pa	Qa <sub>orificio</sub> (m³/min)	Qa <sub>Equipo</sub> (m³/min)	Qstd <sub>Equipo</sub> (m³/min)	% Diferencia
	P <sub>Orificio</sub> (inH <sub>2</sub> O)	P <sub>Equipo</sub> (inH <sub>2</sub> O)	P <sub>Orificio</sub> (mmHg)	P <sub>Equipo</sub> (mmHg)					
18	5.43	11.37	10.14	21.24	0.972	1.141	1.198	1.176	4.96
13	5.32	16.72	9.94	31.24	0.959	1.129	1.181	1.159	4.61
10	4.86	22.58	9.08	42.19	0.944	1.075	1.162	1.140	8.08
7	3.65	32.64	6.82	60.98	0.920	0.920	1.130	1.109	22.74
5	2.46	40.78	4.60	76.19	0.899	0.741	1.104	1.083	49.05
<b>OBSERVACIONES</b>									
<b>REALIZÓ</b>	Carlos Peralta			<b>APROBÓ</b>	Jorge Hani				
<b>FUENTE DE DATOS:</b> OFICINA DE LABORATORIO AMBIENTAL <b>RESPONSABLE:</b> PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 2044 GRADO 05 A CARGO DE CALIDAD									
FR.AA.026 <span style="float: right;">Version 04_15/02/2018</span>									

<b>VERIFICACIÓN DE FLUJO DE EQUIPOS HI - VOL</b>									
<b>LOCALIZACIÓN</b>	MARINA SANTA MARTA			<b>S/N MONITOR</b>	P9257				
<b>FECHA</b>	28 de Septiembre de 2019			<b>NUMERO MOTOR</b>	2019-01-049				
<b>HORA</b>	09:00 AM			<b>S/N ORIFICIO</b>	2859				
<b>OPERADOR</b>	Jorge Hani Cusse			<b>FECHA CALIBRACIÓN ORIFICIO</b>	25 de Abril de 2018				
<b>MODO DE MUESTREO</b>	24 horas cada tercer día			<b>TEMPERATURA AMBIENTE To (°K)</b>	303	<b>PRESION ATMOSFÉRICA Po (mm Hg)</b>		758	
Orificios del Plato	Lectura del Manómetro		Conversión		Po/Pa	Qa <sub>orificio</sub> (m³/min)	Qa <sub>Equipo</sub> (m³/min)	Qstd <sub>Equipo</sub> (m³/min)	% Diferencia
	P <sub>Orificio</sub> (inH <sub>2</sub> O)	P <sub>Equipo</sub> (inH <sub>2</sub> O)	P <sub>Orificio</sub> (mmHg)	P <sub>Equipo</sub> (mmHg)					
18	5.58	11.75	10.43	21.95	0.971	1.158	1.195	1.173	3.23
13	5.41	17.04	10.11	31.84	0.958	1.139	1.178	1.157	3.47
10	4.94	23.15	9.23	43.25	0.943	1.085	1.159	1.137	6.86
7	3.73	33.42	6.97	62.44	0.918	0.931	1.126	1.105	20.91
5	2.51	42.36	4.69	79.14	0.896	0.749	1.098	1.077	46.55
<b>OBSERVACIONES</b>									
<b>REALIZÓ</b>	Carlos Peralta			<b>APROBÓ</b>	Jorge Hani				
<b>FUENTE DE DATOS:</b> OFICINA DE LABORATORIO AMBIENTAL <b>RESPONSABLE:</b> PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 2044 GRADO 05 A CARGO DE CALIDAD									
FR.AA.026 <span style="float: right;">Version 04_15/02/2018</span>									

Avenida del libertador No. 32-201 Barrio Tayrona  
 Conmutador: (57) (5) 4211395 – 4213089 – 4211680 – 4211344 Fax: ext. 117  
 Santa Marta D.T.C.H., Magdalena, Colombia  
[www.corpamag.gov.co](http://www.corpamag.gov.co) – email: [contactenos@corpamag.gov.co](mailto:contactenos@corpamag.gov.co)



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA**  
NIT. 800.099.287-4

<b>VERIFICACIÓN DE FLUJO DE EQUIPOS HI - VOL</b>									
<b>LOCALIZACIÓN</b>	AEROPUERTO			<b>S/N MONITOR</b>		P9258			
<b>FECHA</b>	28 de Septiembre de 2019			<b>NUMERO MOTOR</b>		2019-08-050			
<b>HORA</b>	09:40 AM			<b>S/N ORIFICIO</b>		2859			
<b>OPERADOR</b>	Jorge Hani Cusse			<b>FECHA CALIBRACIÓN ORIFICIO</b>		25 de Abril de 2018			
<b>MODO DE MUESTREO</b>	24 horas cada tercer día			<b>TEMPERATURA AMBIENTE To (°K)</b>		303	<b>PRESION ATMOSFÉRICA Po (mm Hg)</b>		758
Orificios del Plato	Lectura del Manómetro		Conversión		Po/Pa	Qa <sub>orificio</sub> (m³/min)	Qa <sub>Equipo</sub> (m³/min)	Qstd <sub>Equipo</sub> (m³/min)	% Diferencia
	P <sub>Orificio</sub> (inH <sub>2</sub> O)	P <sub>Equipo</sub> (inH <sub>2</sub> O)	P <sub>Orificio</sub> (mmHg)	P <sub>Equipo</sub> (mmHg)					
18	5.76	11.88	10.76	22.20	0.971	1.178	1.204	1.182	2.22
13	5.57	17.18	10.41	32.10	0.958	1.157	1.187	1.165	2.60
10	5.29	23.97	9.88	44.78	0.941	1.125	1.165	1.144	3.54
7	4.38	37.41	8.18	69.89	0.908	1.016	1.122	1.101	10.38
5	3.03	50.53	5.66	94.41	0.875	0.831	1.080	1.060	29.90
<b>OBSERVACIONES</b>									
<b>REALIZÓ</b>	Carlos Peralta			<b>APROBÓ</b>		Jorge Hani			
<b>FUENTE DE DATOS:</b> OFICINA DE LABORATORIO AMBIENTAL									
<b>RESPONSABLE:</b> PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 2044 GRADO 05 A CARGO DE CALIDAD									
FR.AA.026 <span style="float: right;">Version 04_15/02/2018</span>									

<b>VERIFICACIÓN DE FLUJO DE EQUIPOS HI - VOL</b>									
<b>LOCALIZACIÓN</b>	DON JACA			<b>S/N MONITOR</b>		P7236			
<b>FECHA</b>	28 de Septiembre de 2019			<b>NUMERO MOTOR</b>		2019-05-048			
<b>HORA</b>	10:10 AM			<b>S/N ORIFICIO</b>		2859			
<b>OPERADOR</b>	Jorge Hani Cusse			<b>FECHA CALIBRACIÓN ORIFICIO</b>		25 de Abril de 2018			
<b>MODO DE MUESTREO</b>	24 horas cada tercer día			<b>TEMPERATURA AMBIENTE To (°K)</b>		303	<b>PRESION ATMOSFÉRICA Po (mm Hg)</b>		758
Orificios del Plato	Lectura del Manómetro		Conversión		Po/Pa	Qa <sub>orificio</sub> (m³/min)	Qa <sub>Equipo</sub> (m³/min)	Qstd <sub>Equipo</sub> (m³/min)	% Diferencia
	P <sub>Orificio</sub> (inH <sub>2</sub> O)	P <sub>Equipo</sub> (inH <sub>2</sub> O)	P <sub>Orificio</sub> (mmHg)	P <sub>Equipo</sub> (mmHg)					
18	5.51	11.20	10.29	20.92	0.972	1.150	1.196	1.174	3.98
13	5.12	16.84	9.57	31.46	0.958	1.106	1.178	1.156	6.54
10	4.35	37.32	8.13	69.72	0.908	1.013	1.113	1.092	9.89
7	3.21	28.31	6.00	52.89	0.930	0.858	1.141	1.120	33.04
5	2.18	42.34	4.07	79.10	0.896	0.692	1.097	1.076	58.43
<b>OBSERVACIONES</b>									
<b>REALIZÓ</b>	Carlos Peralta			<b>APROBÓ</b>		Jorge Hani			
<b>FUENTE DE DATOS:</b> OFICINA DE LABORATORIO AMBIENTAL									
<b>RESPONSABLE:</b> PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 2044 GRADO 05 A CARGO DE CALIDAD									
FR.AA.026 <span style="float: right;">Version 04_15/02/2018</span>									

Avenida del libertador No. 32-201 Barrio Tayrona  
 Conmutador: (57) (5) 4211395 – 4213089 – 4211680 – 4211344 Fax: ext. 117  
 Santa Marta D.T.C.H., Magdalena, Colombia  
[www.corpamag.gov.co](http://www.corpamag.gov.co) – email: [contactenos@corpamag.gov.co](mailto:contactenos@corpamag.gov.co)



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA**  
**NIT. 800.099.287-4**

<b>VERIFICACIÓN DE FLUJO DE EQUIPOS HI - VOL</b>									
<b>LOCALIZACIÓN</b>	ALCATRACES			<b>S/N MONITOR</b>	P9259				
<b>FECHA</b>	28 de Septiembre de 2019			<b>NUMERO MOTOR</b>	2019-01-045				
<b>HORA</b>	10:38 AM			<b>S/N ORIFICIO</b>	2859				
<b>OPERADOR</b>	Jorge Hani Cusse			<b>FECHA CALIBRACIÓN ORIFICIO</b>	25 de Abril de 2018				
<b>MODO DE MUESTREO</b>	24 horas cada tercer día			<b>TEMPERATURA AMBIENTE To (°K)</b>	303	<b>PRESION ATMOSFÉRICA Po (mm Hg)</b>		758	
Orificios del Plato	Lectura del Manómetro		Conversión		Po/Pa	Qa <sub>orificio</sub> (m <sup>3</sup> /min)	Qa <sub>Equipo</sub> (m <sup>3</sup> /min)	Qstd <sub>Equipo</sub> (m <sup>3</sup> /min)	% Diferencia
	P <sub>Orificio</sub> (inH <sub>2</sub> O)	P <sub>Equipo</sub> (inH <sub>2</sub> O)	P <sub>Orificio</sub> (mmHg)	P <sub>Equipo</sub> (mmHg)					
18	5.72	11.87	10.69	22.18	0.971	1.173	1.199	1.176	2.14
13	5.48	17.10	10.24	31.95	0.958	1.147	1.182	1.160	3.06
10	5.12	24.53	9.57	45.83	0.940	1.106	1.158	1.137	4.74
7	4.07	34.06	7.60	63.63	0.916	0.977	1.128	1.107	15.45
5	2.62	44.19	4.89	82.56	0.891	0.767	1.095	1.075	42.79
<b>OBSERVACIONES</b>									
<b>REALIZÓ</b>	Carlos Peralta			<b>APROBÓ</b>	Jorge Hani				
<b>FUENTE DE DATOS:</b> OFICINA DE LABORATORIO AMBIENTAL									
<b>RESPONSABLE:</b> PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 2044 GRADO 05 A CARGO DE CALIDAD									
FR.AA.026 <span style="float: right;">Version 04_15/02/2018</span>									

Avenida del libertador No. 32-201 Barrio Tayrona  
 Conmutador: (57) (5) 4211395 – 4213089 – 4211680 – 4211344 Fax: ext. 117  
 Santa Marta D.T.C.H., Magdalena, Colombia  
[www.corpamag.gov.co](http://www.corpamag.gov.co) – email: [contactenos@corpamag.gov.co](mailto:contactenos@corpamag.gov.co)